



農耕作業用自動車による 交通死亡事故発生！



令和2年8月29日（土）午後0時20分ころ、美祢市美東町小野の道路上において、トラクターを運転中の70代男性が、トラクターごと田んぼに転落して亡くなる交通事故が発生しました。

農作業中のトラクターやトップカーなどの農耕作業用自動車等（以下「農作業車」という。）による交通事故発生の要因は、慣れによるちょっとした不注意や、操作ミスなどが原因と考えられます。確実な運転操作と十分な安全確認を行い、公道を走行する場合は、交通ルールをしっかりと守って事故を防止しましょう。

公道走行時のポイントを理解

①道路外への逸脱等原因 ②交通ルールの遵守・安全運転


- 車両の重心位置が高いことや、農機の重さにより、わずかな傾斜・段差でバランスを崩して横転
- 路肩に寄せすぎて逸脱
- 停止時におけるサイドブレーキのかけ忘れによる逸脱

- 車両の種類に応じた運転免許証の取得・携帯
- シートベルトの確実な着用
- 制限速度・安全確認の励行
- ハンドルやブレーキの誤操作防止



農作業車の事故防止対策

①低速車マーク・反射材の取付 ②安全キャブ・フレームの装着



低速車マーク



安全キャブ



安全フレーム

